

AEROPORTO DE HONG KONG - REBOQUE DE AERONAVES PROVOCA ACIDENTE

A pandemia de Covid-19 colocou em terra a maior parte da frota mundial de aviões de passageiros provocando um número anormal de acidentes. Mais aviões estacionados nos aeroportos, menos funcionários disponíveis após demissões por conta da crise aérea, temos o cenário perfeito para que qualquer pequeno descuido leve aos repetitivos casos de colisões. Dessa vez, o problema deu-se no aeroporto de Hong Kong com dois aviões A321 (B LEF e B LEG) da companhia aérea HK Express, subsidiária da Cathay Pacific. Os dois aviões estavam a ser rebocados sem passageiros a bordo



quando o incidente ocorreu..